

绍兴市上虞区供销合作总社

上虞供销系统 2024 年度上半年安全生产 检查情况通报

为强化供销系统全员安全意识，巩固持续稳定的安全生产形势，督促系统各单位落实安全生产主体责任，2024 年 3 月以来，区社安全生产领导小组办公室组织工作人员对系统 37 个单位（包含商贸国资下属单位）开展了安全生产年度检查，发现一般事故隐患 334 个。现将检查情况通报如下：

今年以来，系统各单位坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，牢牢抓住人、物、环境、管理四个要素，系统安全生产工作水平整体明显提高，安全生产意识不断增强，安全管理效益显著提升，高质量发展安全基础进一步夯实，着力营造“安全供销”的浓厚氛围。但在检查过程中，也发现了一些问题，请各单位在今后的日常检查中注意对类似隐患的排查和防范：

1. 电气线路安全管理还需加强。 配电开关未安装防护盖板，配电开关的盖板破损后，没有及时安装，配电箱和配电盒未张贴明显的安全警示标志，存在触电隐患；配电房内绝缘地垫未铺设完全，配电柜前后所有操作区域均需铺设绝缘地垫；还存在电气线路私拉乱接、穿管不到位等现象。

2. 消防安全管理还需完善。灭火器过期未及时发现；存在消防栓与消防水带接口不匹配的现象，存在私用消防水的行为；出租店铺还存在违规住人问题；人员密集场所疏散通道被货物占用；消防控制室值班人员不在岗。

3. 燃气使用场所还需加强巡查。个别燃气使用场所还未按规定安装可燃气体报警装置，未按规定配备灭火毯，未对油烟设备进行定期清洗；未对可燃气体报警装置进行定期检验，报警装置存在异常未及时发现。

4. 类似反复出现的问题还需引起重视。例如空气开关未安装防护盖板、配电箱和配电开关、开水箱等危险设备未张贴安全警示标志、可燃气体场所未安装可燃气体报警装置、经营场所违规住人、货物占用疏散通道等，在前几年的安全检查中虽然反复提及，但部分单位举一反三的能力有待加强，依靠第三方检查或者区社安管办的检查，自查自纠力度、深度不足。

下一步，各单位要以点带面、举一反三，严格按照《绍兴市上虞区供销合作总社安全生产工作制度》、《浙江省安全生产条例》等相关制度条例规定，结合《安全生产目标管理责任书》的具体要求，认真组织开展自查自纠，积极落实隐患整改，加强落实安全生产主体责任，强化开展安全生产知识的宣传教育和培训，深化对安全生产工作的监督检查和指导，及时排查并消除事故隐患，从而保证人身、财产、生产安全。对通报中提出的问题和现场检查发现问题的单位，各单位要明确问题整改责任人，按照现场检查中提出的整改要求即时完成整改，并及时将整改情况反馈区社供销业务部。下半年，区社安全生产领导小组办公室将组织人员对重点单位、重点环节、重点问题进行回头看检查，发现问

题整改未到位或屡教不改的，将在年度考核中加重扣分并予以通报批评。

附件：上虞供销系统 2024 年度安全生产检查情况清单

绍兴市上虞区供销合作总社
2024 年 7 月 8 日



上虞供销系统 2024 年度安全生产检查情况清单

单位名称	存在的重点问题
本部资产	出租场所电气线路不规范、消防器材未定期检查
大通商城	电气线路不规范
超市公司	电气线路不规范
资产公司 发展公司	电气线路不规范、消防器材未定期检查、出租场所存在使用明火现象、部分出租场所存在违规住人“三合一”现象
农批市场	出租仓库货物堆放不规范、水果市场电气线路不规范
农资公司	电气线路不规范
物资再生 公司	电气线路不规范、拆卸现场气瓶使用不规范、单位内部厨房可燃气体报警装置未定期检验
大通电商 公司	仓库内疏散通道堆放货物、冷库点位电动车充停不规范、电气线路不规范
大通滨江 商城	需加强配电房日常管理、安全警示标志张贴不到位、需加强消控室日常管理、需提升应急处理能力
二轻公司	机械设备安全防护不规范
供销商管会	出租场所存在违规住人“三合一”现象、餐饮场所可燃气体报警装置异常
滨海商城	出租点位内可燃气体报警装置功能异常、出租场所存在违规住人“三合一”现象、电气线路不规范
丁赞农业 公司	疏散指示标识缺少

养老公司	餐饮场所可燃气体报警装置异常、消防水管接口不标准
商贸国资公司	需加强消防安全每日巡查、出租场所电气线路不规范、食品公司有限空间未张贴警示标识、未安装可燃气体报警装置、民爆化建公司违规使用户外消火栓、信诚物流超市厨房可燃气体报警装置异常
舜汇市场公司	市场配电房内未将绝缘地垫铺设完全、电气线路不规范、个别场所可燃气体报警装置异常、丁宅农贸市场消控室存在无证上岗情况、消控室火灾报警未及时处理、需加强消控室日常管理、需提升应急处置能力
崧厦供销社	消防设施日常巡查未到位
百官供销社	出租场所电气线路不规范、老员工宿舍存在使用二种及以上火源现象
沥海供销社	出租场所电气线路需加强日常维护、燃气使用场所未安装可燃气体报警装置、消防通道堆放货物
东关供销社	出租点位疏散通道堆放货物、燃气使用场所未安装可燃气体报警装置、出租场所存在违规住人“三合一”现象
丰惠供销社	出租点位的电气线路不规范、超惠超市电动车停放不规范、燃气使用场所未安装可燃气体报警装置
章镇供销社	出租场所电气线路需加强日常维护、消防器材存在过期现象、燃气使用场所未安装可燃气体报警装置
下管供销社	出租场所违规存放烟花爆竹、出租点位电气线路不规范
汤浦供销社	出租场所电气线路不规范
茶叶公司	未发现明显安全隐患
东海燃气公司	未发现明显安全隐患