

绍兴市上虞区供销合作总社

2024年11月份油气回收检查情况反馈

各单位：

9月，区社下发了《关于开展供销系统加油站大气污染专项整改的通知》，要求各加油站开展油气回收全面自查，并开展关于油气回收的专项培训。为做好系统加油站大气污染专项整改工作，9-11月，区社对系统内加油站进行了油气回收检查，现将9-11月检查及整改情况反馈如下：

一、9-11月检查情况

问题清单

序号	加油站	存在问题	检查日期
1	南湖加油站	部分工作人员对油气回收在线监测系统功能不熟悉，对气液比等指标报警阈值的表述不准确。	9月
2	新区加油站	部分工作人员对油气回收在线监测系统功能不熟悉，对气液比等指标报警阈值的表述不准确。	9月
3	东关加油站	油气回收管道的压力表未按定期进行检验。	9月
4	泾口加油站	油气回收管道的压力表未按定期进行检验。	9月

序号	加油站	存在问题	检查日期
5	泾口加油站	油气回收第三方季度检测报告欠规范，检测人员未签字。	10月
6	虞北油品	油气回收在线监测系统未安装，无声光报警装置。	10月
7	光明加油站	油气回收在线监测系统未安装，无声光报警装置。	10月
8	舜茂加油站	加油枪集气罩多处破损未及时更换，但在加油站每日巡检清单未发现此类问题，检查不够仔细。	11月
9	新世纪加油站	加油枪集气罩多处破损未及时更换，但在加油站每日巡检清单未发现此类问题，检查不够仔细。	11月
10	上浦加油站	加油枪集气罩多处破损未及时更换，但在加油站每日巡检清单未发现此类问题，检查不够仔细。	11月

二、11月“回头看”情况

各加油站已全面开展油气回收全面自查，并开展关于油气回收的专项培训。

“回头看”问题清单

序号	被检查单位	暗访发现问题	回访发现问题	责任单位
1	南湖加油站	部分工作人员对油气回收在线监测系统功能不熟悉，对气液比等指标报警阈值的表述不准确。	已培训。	百官供销社

序号	被检查单位	暗访发现问题	回访发现问题	责任单位
2	新区加油站	部分工作人员对油气回收在线监测系统功能不熟悉,对气液比等指标报警阈值的表述不准确。	已培训。	东关供销社
3	东关加油站	油气回收管道的压力表未按定期进行检验。	整改中。	东关供销社
4	泾口加油站	油气回收管道的压力表未按定期进行检验。	整改中。	东关供销社
5	泾口加油站	油气回收第三方季度检测报告欠规范,检测人员未签字。	已整改。	东关供销社
6	虞北油品	油气回收在线监测系统未安装声光报警装置	监测系统建议由中石化统一安装。	沥海供销社
7	光明加油站	油气回收在线监测系统未安装声光报警装置	监测系统建议由中石化统一安装。	油气公司

三、工作要求

1. 针对检查发现的问题隐患,请各相关责任单位务必引起高度重视,严格按照相关职责和要求,加强协同配合,切实抓好整改落实。要认真查漏补缺,做到举一反三,严防同类问题重复出现,切实夯实安全生产及环境保护工作基础。

2. 本次检查发现的问题隐患等资料,已通知相关单位,请按区社要求及时整改,并上报整改资料。

绍兴市上虞区供销合作总社

2024年11月6日

